



## CARTA DE SERVICIO

FECHA	GRUPO	NRO.	VERSION	PAGINAS
07-04-2025	395	CS 020 395	1	2/2
<b>ASUNTO</b>	Tiempo sustitución antena de radio KX520			<b>TIPO</b>
				Informativo
<b>CHASIS INVOLUCRADOS</b>	<b>MODELO</b>	<b>VERSION</b>	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>
	Todos	HA20	KX520	Abr. 2025

El tiempo de operación de sustitución antena de radio, unidad modelo HA20, versión KX520, se identifica con el código de operación # 85550-2, remover & reinstalar o cambio antena de radio, tiempo 0,5 Hrs., e incluye: Remover & Reinstalar panel mando bloqueadores en consola superior de cabina, remover tuerca de 10 mm que sujeta antena, remover & reinstalar antena.

### NOTA:

No hace falta la remoción de la consola superior de cabina en su totalidad.

A continuación, las imágenes de las partes de remover, para la sustitución de la antena:

ITEM	DESCRIPCION	IMAGEN
1	Ubicar tapa superior de mandos bloqueadores en cabina	
2	Remover con herramienta plástica para desarmado de revestimientos internos	
3	<p>Con extensión larga de 3/8" y dado de 10 mm, remover tuerca sujeción base antena.</p> <p>NOTA: Que la sujeción del dado a extensión sea dura, para evitar extraviar dado si llegara a zafarse. La tuerca queda pegada del soporte de sujeción, no esta suelta y no se cae</p>	
4	Remover & reinstalar la antena de radio, teniendo en cuenta de colocar el sello, para evitar filtraciones.	

Atentamente,

**Departamento de Postventa**