

MACK
DE VENEZUELA



El Venezolano

**BOLETIN
DE SERVICIO**

BS 019 252

Mayo, 2025

DEPARTAMENTO DE POSTVENTA
Servicio Dongfeng



www.grupomackdevenezuela.com

BOLETÍN DE SERVICIO

FECHA	GRUPO	NRO.	VERSIÓN	PÁGINAS
15-05-2025	252	BS 019 252	1	5
ASUNTO	Rotura en soporte y abrazadera del silenciador del tubo de escape			TIPO
				Correctivo
CHASIS INVOLUCRADOS	MODELO	VERSIÓN	DESDE	HASTA
Todos	DFL1160	VR270	Mayo 2025	-

En los vehículos Dongfeng, modelos VR270 puede presentarse desprendimiento del soporte y abrazadera del silenciador del tubo de escape, debido a fractura del material por vibraciones.

Debido a la rigidez de instalación del silenciador, las piezas descritas, que fijan este componente al chasis, terminan siendo afectadas por fatiga del material, presentando evidentes roturas.



Soporte del silenciador



Abrazadera del silenciador



Abrazadera del silenciador




Abrazadera del silenciador

En este caso, la acción correctiva es la siguiente:


1. Reparar el soporte del silenciador.




2. Alargar la perforación del tornillo de fijación al bastidor para que el soporte descansa sobre este.




Montaje actual



3. Sustituir la abrazadera del silenciador.




Adicionalmente colocar un espaciador de 8 mm de espesor al cierre de la abrazadera, y colocar una arandela plana y de presión al enroscar la tuerca.



Pares de Aprite

1. Tornillo de soporte al chasis: 89 Nm
2. Tornillo de unión abrazadera-soporte del silenciador: 51 Nm
3. Tornillo de abrazadera del silenciador: 19 Nm




NOTA:


Se sugiere opcionalmente colocar la abrazadera que suministra el proveedor "EL TEIDE", con numero de parte AB-0015, TIPO Abrazadera 4.

4. Colocar una sección de tubo flexible, mediante un proveedor local especialista en sistemas de escape.

Opción 1



Opción 2



Atentamente,

Departamento de Postventa