



Mack de Venezuela

Dirección Postventa

Servicio Dongfeng



CARTA DE SERVICIO

FECHA 15-08-24	GRUPO 170	NRO. 008	VERSION 1	PAGINAS 1 / 1
ASUNTO	Paquete de Servicio Escaneado Sistema Electrónico Dongfeng, Motor Cummins			
MODELOS AFECTADOS	DFH4250C2 DFL1160	KX520 VR270	DESDE Todos Todos	HASTA

La Gerencia de Servicio Dongfeng, cumple con informarles a la Red de Concesionarios Autorizados, el paquete de servicio creado, para el procedimiento de escaneado del sistema electrónico de motor Cummins en unidades DONGFENG y que entra en vigencia a partir del mes de agosto de 2.024.

(17009-1 01), PAQUETE ESCANEADO SISTEMA DONGFENG INSITE

N°	FG	DESCRIPCION DEL SERVICIO	DESCRIPCION ADICIONAL	CODIGO DE OPERACIÓN	TIEMPO DE OPERACIÓN
1034	170	CONEXIÓN / DESCONEXION DE INSITE		17010-2	1,3
1037	170	LECTURA DE CODIGOS DE AVERIA	Por display y InSite	17012-3	1,2
1469	284	UNIDAD DE MANDO DEL MOTOR, ESTADO DE SEÑALES DE ENTRADA-SALIDA, PRUEBA		28406-3	1
178	310	MANTENIMIENTO DE BATERIA (TERMINALES, BORNES, FLUIDO)		31000-2	0,8
1153	170	PRUEBA DE INFORMACIÓN DE VEHÍCULO		17034-3	0,8
37	170	CODIGO DE AVERIA, MODO TEST		17004-3	1,5
Total Servicio					6,6

Atte.

Gerencia de Servicio

Dongfeng