



## CARTA DE SERVICIO

FECHA	GRUPO	NRO.	VERSION	PAGINAS
07-04-2025	817	CS 021 817	1	2/2
<b>ASUNTO</b>	Tiempo sustitución revestimiento trasero interno de cabina KX520			<b>TIPO</b>
				Informativo
<b>CHASIS INVOLUCRADOS</b>	<b>MODELO</b>	<b>VERSION</b>	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>
Todos	HA20	KX520	Abr. 2025	-

El tiempo de operación de sustitución de revestimiento interno de cabina, unidad modelo HA20, versión KX520, se identifica en tempario de operaciones de servicio en el grupo de funciones 817, el cual detalla 2 operaciones para este servicio y que a continuación se les detalla:

OPERACION				DONG FENG					
N°	FG	DESCRIPCION DEL SERVICIO	DESCRIPCION ADICIONAL	KX520	KX520	KL465	KL465	VR270	VR270
				Codig o de Opera ción	Horas	Codig o de Opera ción	Horas	Codig o de Opera ción	Horas
	817	SECCION POSTERIOR, BANDEJA POSTERIOR							
1651	817	Instalación del panel de la pared trasera	No requiere de operaciones adicionales	81704-5	7,00				
1652	817	Quitar el panel de la pared trasera	No requiere de operaciones adicionales	81705-5	9,00				

Atentamente,

Departamento de Postventa