

GR 001 255 VALIDACION AJUSTE PERNO ABRAZADERA TURBINA DE ESCAPE TURBOCARGADO MOTOR ISDe

Herramientas necesarias:


- 1 Dado hexagonal de 10 mm.
- 1 Torquímetro de 0 @ 25 New.m.

Preparación previa:

- 1 Freno de estacionamiento aplicado.
- 2 Caja de cambio en neutral.
- 3 Llave de encendido en posición ON.
- 4 Cabina abatida o abierta.


Verificación:

Encender motor por interruptor externo y verificar que no haya fuga de gases a través de la abrazadera del turbo.



Nota:

De no presentar fugas, validar que la tuerca de ajuste de la abrazadera este apretada a 10 New.m. Dado el caso que presente fuga, proceda a remover la abrazadera y validar la empaadura de bronce # 6.



Revisión:

Verificar que el espesor este en 3/128 mm. De no ser así, sustituir con el numero C4928805



Truco de ruta (Emergencia):

Suplementar con empaadura de asbestos, para trasladar a Concesionario y evitar fuga de calor en traslado, si es muy grande el juego.

Abril, 2025.