

GR 004 234 REVISION DE MANGUERA DE COMBUSTIBLE SECCION TANQUE-FILTRO SEPARADOR DE AGUA Nro. 1, EN MODELOS KX520


Revisión:

Comprobar si la manguera de suministro de combustible que esta conectada desde el tanque de combustible hasta la entrada al filtro separador de agua Nro. 1, no este haciendo contacto con la carcasa del filtro de aire del motor.



Al hacer la revisión, de comprobar que la manguera de combustible esta haciendo contacto con la carcasa del filtro de aire de motor, se debe realizar la acción correctiva del boletín de servicio **BS 027 234**

Si por el contrario la manguera de combustible esta separada de la carcasa del filtro de aire de motor y no esta haciendo contacto, como se muestra en la siguiente figura, no realizar ninguna acción al respecto.



Es importante que la manguera de combustible no este en contacto con la carcasa del filtro de aire de motor, para evitar daños en esta.