

MACK
DE VENEZUELA



El Venezolano

**BOLETÍN
DE SERVICIO**

BS 031 021

Septiembre, 2025

DEPARTAMENTO DE POSTVENTA
Servicio Dongfeng



www.grupomackdevenezuela.com

BOLETÍN DE SERVICIO

FECHA	GRUPO	NRO.	VERSIÓN	PÁGINAS
18-11-2025	021	BS 031 021	2	1
ASUNTO	Tiempos de trabajo Rich P11 y Rich 6			TIPO
				Informativo
CHASIS INVOLUCRADOS	MODELO	VERSIÓN	DESDE	HASTA
Todos	ZN1037UCN	Rich P11	-	-
	ZN1035FCN	Rich 6 C/Sencilla		
	ZN1035UCN5	Rich 6 C/Doble		

El presente documento tiene como finalidad informar a la Red de Concesionarios, que está disponible los tiempos de trabajos o reparaciones de los vehículos pickup ZNA Rich P11 y Rich 6.

Estos tiempos de trabajo o reparaciones aplican para ambos modelos y esta disponibles en PDF anexo a este boletín de servicio con la siguiente descripción:

BS 031 021 – Tiempos de Trabajo Rich P11 y Rich 6 (Listado)

Atentamente,

Departamento de Postventa